Sensibilisation aux Risques ATEX

REF : ATEX.101 • Formation Sécurité au Travail • Bordeaux & Nouvelle-Aquitaine

Durée	Effectif	Niveau	Modalité
4h	1-10	Débutant	Présentiel

Objectif de la formation

Maîtrisez les risques liés aux atmosphères explosives (ATEX) et appliquez les procédures de prévention pour assurer la sécurité de vos équipes sur les sites industriels à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine.

À l'issue de cette formation, vous saurez

- Identifier les éléments générant une atmosphère explosive (LIE, LSE, point éclair)
- Appréhender la réglementation ATEX et les directives européennes applicables
- Comprendre le principe de zonage des atmosphères explosives
- Connaître et appliquer les procédures de prévention en zone ATEX
- Identifier les équipements de protection individuelle et collective adaptés

Public cible

- Responsable maintenance industrielle
- Responsable QHSE
- Technicien de production
- Personnel évoluant en zone ATEX
- Chef d'équipe industrie/chimie

Prérequis

- Aucun prérequis technique nécessaire

Accessible aux personnes en situation de handicap

Programme détaillé

Jour 1 : Sensibilisation ATEX - 4 heures

Définition d'une zone ATEX

- Éléments générant une explosion
- LIE : Limite Inférieure d'Explosibilité
- LSE : Limite Supérieure d'Explosibilité
- Point éclair et auto-inflammation
- Phénomène BLEVE
- Sources de chaleur et énergie minimale d'inflammation

Réglementation ATEX

- Directive 1999/92/CE : protection des travailleurs
- Directive 94/9/CE : appareils et systèmes de protection
- Directive 2014/34/UE : matériel ATEX
- Obligations de l'employeur

Zonage des atmosphères explosives

- Méthodologie de classement des zones
- Zones gaz, vapeurs et brouillards (0, 1, 2)
- Zones poussières (20, 21, 22)
- Conformité du matériel électrique et non électrique

Moyens de protection

- EPI : Équipements de Protection Individuelle
- EPC : Équipements de Protection Collective
- Procédures de travail sécurisées
- Signalisation et balisage

Moyens pédagogiques

Supports fournis

- Support de cours illustré
- Documentation réglementaire
- Fiches pratiques

Méthodes

- Apports théoriques (70%)
- Études de cas pratiques (20%)
- Échanges et retours d'expérience (10%)

Matériel requis

- Vidéoprojecteur
- Exemples de matériel ATEX
- Pictogrammes zonage

Dispositif de suivi

Avant la formation

- Questionnaire de positionnement
- Convocation

Pendant la formation

- Feuille d'émargement
- Évaluation des acquis par QCM

Après la formation

- Attestation de formation
- Éligible au Passeport de Prévention

Équipe pédagogique

Formateur ATEX certifié - Expert en prévention des risques industriels

Nos formateurs sont des préventeurs QHSE expérimentés, spécialisés dans les environnements industriels à risques.

Parcours d'accès à la formation

1	2	3	4	5
Demande de devis	**Envoi du devis**	**Convention**	**Convocations**	**Formation**
Formulaire, mail ou téléphone	Proposition commerciale	Signature du contrat	Infos pratiques	Début de session

Indicateurs de résultats

Stagiaires formés	Satisfaction	Taux réussite	Délai accès
25+	9.4/10	100%	14 jours

Contact & Inscription

FJ Prévention - Organisme de formation certifié Qualiopi

Email : contact@fjprevention.fr | Tél : 06 75 18 79 76 | Site : www.fjprevention.fr

Financement : OPCO, Plan de formation